

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: gu_mchs@global63.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69)

Предписание № 1307/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению школе
№ 53 городского округа Самара**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора
городского округа Самара по пожарному надзору подполковника внутренней службы
Мамыкина Алексея Сергеевича, № 1307 от «31» августа 2017г., ст. 6 Федерального
закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: «18»
сентября 2017 г. с 15 час.00 мин. до 16 час.00 мин.; «22» сентября 2017 г. с 11 час.00
мин. до 12 час.00 мин., проведена плановая выездная проверка инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
старшим лейтенантом внутренней службы Столяровым Максимом Викторовичем
помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы
№ 53 городского округа Самара расположенных по адресу: г. Самара, Московское
шоссе, д. 101

(наименование органа ГПН)(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего
мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовала: Липенская, И.А. -- директор,
Кузьмина В.М. – заместитель директора по безопасности

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестничная клетка в правой стороне здания на первом этаже не имеет дверей с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4 СП 1.13130.2009 п. 4.2.7 СНиП 21-01-97* п. 6.18 Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	02.04.2018	
2.	Руководитель организации не	Постановление Правительства	02.04.2018	

	обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. (система СОУЭ находится в нерабочем состоянии в левом крыле здания на 1 этаже).	Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.		
3.	Тамбур расположенный перед центральным входом в здание не оборудован системой автоматической установки пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.	02.04.2018	
4.	Тамбур расположенный перед центральным входом ведущим во внутренний двор не оборудован системой автоматической установки пожарной сигнализации.	НПБ 110-03 п. 4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.	02.04.2018	
5.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки пола на 3 этаже. (линолеум)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	02.04.2018	
6.	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки. (3 этаж).	СНиП 21-01-97* п. 6.26. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м.	02.04.2018	
7.	Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки. (2 этаж).	СНиП 21-01-97* п. 6.26. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна превышать 60 м.	02.04.2018	
8.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки стен запасной лестничной клетки. (краска)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	02.04.2018	
9.	В помещении спортивного зала над эвакуационными выходами не	123-ФЗ ст. 4 п. 4 СП 3.13130.2009 п. 5.3	02.04.2018	

	установлены световые оповещатели «Выход».	5.3 Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек — над эвакуационными выходами;		
10.	Отсутствует техническая документация на вещества и материалы содержащая информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов применяемых для отделки пола на 2 этаже. (линолеум, блок начальной школы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 133 Техническая документация на вещества и материалы (в том числе паспорта, технические условия, технологические регламенты) должна содержать информацию о показателях пожарной опасности веществ и материалов.	02.04.2018	
11.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. (в помещении малого спортивного зала система АУПС находится в нерабочем состоянии).	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.	02.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;*
- руководители федеральных органов исполнительной власти;*
- руководители органов местного самоуправления;*
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;*
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;*
- должностные лица в пределах их компетенции;*
- иные граждане.*

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа Самара
старший лейтенант внутренней службы
Столяров Максим Викторович
«22» сентября 2017 г.



м.л.п.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Богомолова С.М. – заместитель директора по УВР
(должность, фамилия, инициалы)

«22» сентября 2017 г.